

# “五位一体”产教融合——UG 教学模式探析

严景雄

(东莞市电子商贸学校, 广东 东莞 523573)

**摘要:**本文分析机械加工专业开展 UG 课程教学的现状, 提出了改进的一些改进课堂教学的方法。本文提出通过产教融合, 教师到企业挂职, 学生管理企业化、课程内容与职业接轨等方法, 让教学过程与生产过程接轨, 学生成绩考核绩效化; 并提出了“五位一体”的 UG 人才的培养模式。

**关键词:**UG; 五位一体; 产教融合

## 一、UG 课程产教融合的提出

### (一) 企业的要求

现代社会高速发展, 特别是珠三角等发达地区, 企业生产自动化水平不断提高。在机加工产业领域, 低端劳动工位已经用机器代人, 无技术生产工被迅速淘汰, 技术型生产工需求旺盛。企业对一线生产员工的要求越来越高, 一线生产员工要具有比较扎实的机械基础知识, 熟练使用 CAD/CAM/CAE 软件, 能根据图纸制定比较合适的加工工艺和选择合适的加工参数, 能对成品进行详细的测量并判断是否合格。

### (二) UG 课程的现状

中职学校机械加工专业培养的, 正是面向企业生产一线的技术型人才。UG 软件是一个集成化的 CAD/CAM/CAE 系统软件, 功能强大, 能帮助企业技术人员提高设计、加工生产效率。UG 课程是机械加工专业的核心课程之一。中职学校机加专业开展 UG 课程教学, 培养学生三维建模能力和数控编程能力, 是现代社会用人企业的要求。学生对 UG 的掌握水平, 很大程度上左右着毕业学生走进工厂后的发展前景。

现在 UG 课程教学模式存在一些弊端。UG 课程教学大都是在电脑机房里进行, 教师利用计算机讲解功能指令, 演示软件的使用; 学生被动式接受学习各项指令, 并练习巩固。学习过程学生以模仿老师的建模、编程方法为主要的学习方法, 学生学习主动性比较差, 难以融会贯通, 时间久了容易遗忘。教学过程基本与企业生产脱节。毕业生进入企业后和社会招工人员一样, 需要重新进行学习, 体现不到中职毕业生已经进行了系统学习的优势。这种教学模式不能满足现代企业对人才培养的需求, 要进行改变。

### (三) 产教融合提出

党的十九大指出“完善职业教育和培训体系, 深化产教融合、校企合作”。《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》中指出“将产教融合作为促进经济社会协调发展的重要举措, 融入经济转型升级各环节, 贯穿人才开发全过程”。国家层面为我们 UG 课程教学模式指明了方向: 走产教融合之路。

产教融合是指学校与企业相互融合, 共同参与到人才培养全过程, 实现学校与企业“双主体”的育人模式。中职学校机加专业开展 UG 课程教学, 必须要走校企合作之路, 产教融合之法, 生产、教学一体化, 教学过程与生产过程对接, 以企业对员工的考核模

式来评价学生的学习过程和学习成果。从传统的教师“教什么”“怎么教”转变为学生“做什么”和“怎么做”, 强调 UG 学习的应用性、实践性和技术性, 培养学生运用 UG 的能力。

## 二、UG 课程体系产教融合模式

### (一) 构建产教融合教学模式的目的

职业教育应为当地经济服务, 以学生就业为导向, 以学生掌握实用技术技能为目的, UG 课程产教融合教学模式要把学生的可持续发展作为着力点, 多维度, 多元化培养学生成为企业技术型一线员工, 让学生把知识转化为生产技能。

### (二) “五位一体”教学模式

在 UG 课程教学过程中, 教师、学生、课程内容、教学过程、成绩考核, 五方面实行产教融合, 全面融入企业生产, 实现“五位一体”的产教融合的教学模式。

#### 1. 教师到企业挂职

当前中职机械加工专业的教师, 很多都是从高校到职校。教师“校”到“校”, 会产生 3 方面比较大缺陷: 1 是理论有余而实践不足; 2 是知识陈旧, 跟不上时代的发展; 3 是对生产效益考虑不足。举个例子, 用 UG 编程生产下图的零件。



图 1 零件实物图

按照传统加工方法, 采用四刃平底铣刀, 螺旋下刀, 加工路线如左下图。此方法加工时间约为 60 分钟, 效率较低, 企业经济

效益差。生产企业改进工艺，采用二刃平底铣刀“高转速、大且深、慢走刀”的加工方法，如右下图，加工时间仅为 20 分钟，效率提高三倍。




图 2 加工工艺图

由此编程案例可见，企业生产追求经济效益，不断改进工艺，这也是社会进步的动力和表现，也是书本上所严重欠缺的。

教师到企业挂职很有必要，但同时也要解决三大问题：1 是挂职过程须要严格遵守企业的制度；2 是挂职考核要严格落实学校的要求；3 是挂职成效要体现到教学中。挂职教师要严格按照企业的制度办事，与企业员工一起参与到生产当中。挂职后学校要连同企业对挂职老师进行考核。教师挂职的成果，要体现在后续的教育教学过程中。

## 2. 学生管理企业化

学生在校时“职校人”，毕业进入企业是“职业人”。“职校人”学习只是应付考试，学习好坏只影响到考试成绩。“职业人”技能的掌握能应用到生产实际当中，技能掌握的程度体现在生产上，体现在经济效益上。在课堂上，老师要帮助学生从思想上实现“职校人”到“职业人”的转变。这需要教师有丰富的企业挂职经验，用企业对员工的要求来要求学生。

## 3. 课程内容与职业要求接轨

当前中职 UG 教学，教师利用计算机讲解功能指令，演示软件的使用；学生被动式接受学习各项指令，并练习巩固。教学内容陈旧跟不上时代的发展，与生产实际脱节，学生遗忘率高。大部分学生毕业后仅仅能用 UG 绘制简单的三维图，而编程时所选用的切削参数和加工工艺错误，不能应用到机床加工实践当中。我们要把“老师教什么”转变为“工人生产什么”。这就需要有企业挂职经验的老师进行校本教材的编订。校本教材的编订需要遵循三方面的原则：1 是从学生实际出发，根据学生的素质水平，调整 UG 校本教材的知识面和深度；2 是从实践出发，校本教材要老师根据企业实习的经验制定内容，删除陈旧落后、拘泥于理论而不切实际应用的知识，着实从企业应用出发，要多引入企业生产的图纸和零件；3 是要根据当地社会经济状况，体现职业教育服务当地经济的原则。

## 4. 教学过程与生产过程接轨

目前，UG 课程教学都是在电脑机房进行，教师讲解演示，学生模仿。这种填鸭式的教学过程，不但体现不出 UG 面向生产实践的特点，学生难以把知识与生产对接，从而遗忘率高，教学效

果不佳。教学过程要与生产过程对接，改变传统的“怎么教、怎么学”转变为“怎么做”。把学习过程转变为生产过程。学生不再像文化课程那样按照知识系统性来学习 UG 课程，而是通过理论实践一体化的学习内容载体，从工作过程性出发，认识理论知识与生产的联系，从而获得能力型的知识，实现学习的迁移。老师要多引用企业生产的图纸和零件，老师可以和合作企业，把某些加工、设计的任务交给学生来完成，让学生完成生产任务，这不但能提高学生的实战能力，还能让学生体验到创造价值的自豪感，从而提高学生学习的兴趣和主动性。

## 5. 成绩考核绩效化

对学生学习成绩的评定也要参照企业对员工绩效考核的方法。不但要考核学生对理论的掌握情况，更要考核学生在 UG 课程上解决问题的能力；不但要考核学生是否能用 UG 做出产品，还要考核是否能“多、快、好、省”地做出。以企业效益标准来考核学生的绩效。

这“五位一体”产教融合的教学模式，都建立在第一项“教师到企业挂职”的基础上。只有教师到企业挂职，才能确实掌握当前企业的生产工艺技术，才能编订与企业生产匹配的校本教材，才能把企业生产元素融入课堂上，才能根据企业的标准对学生进行考核。如下图所示：



图 3 五位一体

总之，UG 是一门面向生产实践的课程，需要与企业生产对接的技术。脱离生产实践的 UG 课程教学都是空中楼阁。UG 教学要有实效，学生要成为企业知识型员工，必须要走产教融合之路。

## 参考文献：

- [1] 俞发仁，杨慈平，林土水. 产教融合下的“五位一体”生产性专业群实训基地建设研究 [J]. 现代职业教育，2019 (029) : 418-419.
- [2] 王洪磊. 基于超星平台的机械 UG 软件课程翻转课堂教学模式研究 [J]. 中国教育技术装备，2018 (022) : 39-41.